



## Consulta Recall

### Dados do veículo

Placa: MMX7254

Código RENAVAL: 00697149897

### Recalls pendentes

| Identificador do Recall ↕  | Descrição ↕  | Data do Registro ↕ |
|--|--|--------------------|
| 93X2022002-RECALL - SUBSTITUICAO DO INSUFLADOR DA BOLSA DO AIRBAG TAKATA NADI DO LADO DO MOTORISTA VEICULOS MITSUBISHI PAJERO, COLT E LANCER | Foi detectada a possibilidade de deflagração inadequada do insuflador da bolsa de airbag do motorista. | 02/03/2022         |
| <b>Total de recalls</b><br>08084.000   |  |                    |

