

Ocorrência e Laudo nº 01.03.06.052017.13110.**LAUDO DE EXAME PERICIAL QUÍMICO METALOGRÁFICO**

No vigésimo terceiro dia do mês de Maio do ano de dois mil e dezessete (23/05/2017), nesta cidade de Campina Grande/PB e no Núcleo de Criminalística do Instituto de Polícia Científica do Estado da Paraíba, de conformidade com a legislação e os dispositivos regulamentares vigentes, pelo Chefe do Núcleo Dr. Elton Ferreira Frazão, foram designados os Peritos Oficiais Criminais Marçal de Medeiros Pereira Brito e Renato de Aguiar Nóbrega para procederem ao Exame Pericial Químico Metalográfico, a fim de ser atendida a solicitação do Dr. Gilson de Jesus Teles – Delegado de Polícia Civil da Delegacia de Juazeirinho/PB, contida no ofício nº 49/2017, datado de 29 de Março de 2017 e protocolado neste Núcleo de Criminalística com o número 00655/2017 em 30/03/2017.

I – HISTÓRICO:

Às 10h do dia 23 de Maio de 2017, atendendo a solicitação acima mencionada, os Peritos designados compareceram ao estacionamento interno da Delegacia de Polícia Civil de Juazeirinho/PB onde realizaram no veículo abaixo descrito o Exame Pericial Químico Metalográfico solicitado, conforme relato a seguir.

II – DOS EXAMES**A – DO VEÍCULO**

Tratava-se de um veículo automóvel da marca HYUNDAI, modelo HB20, cor preta, que apresentava placas de identificação OKB - 9652/PB.



Fotografia ilustrativa de nº 01– Mostra uma visão geral do veículo.



Continuação do Laudo nº 01.03.06.052017.13110.

B – DO EXAME NO LOCAL DE GRAVAÇÃO DO NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR (NIV)



Após uma primeira limpeza no local específico e adjacências da gravação do NIV, os Peritos constataram inicialmente a gravação do seguinte NIV: 9BHBG51CAEP223061.

A superfície de gravação apresentava vestígios de esmerilhamento, bem como os caracteres formadores de tal gravação apresentavam características **divergentes** das utilizadas pelo fabricante em veículos desta marca, modelo e ano de fabricação.

Isto observado, a Equipe Pericial aplicou no anverso da peça suporte do NIV reagentes químicos específicos na tentativa de revelar latentemente a sequência original apagada do NIV do veículo. Como dito, após a aplicação de reagentes químicos específicos sobre o anverso da superfície de gravação do NIV, foi possível revelar latentemente toda a sequência do NIV original do veículo, qual seja: **9BHBG51CAEP224161**.



Fotografia ilustrativa de nº 02 – Mostra detalhes da gravação do NIV adulterado inicialmente observado no veículo.



Fotografias ilustrativas de nº 03 e 04 – Mostram os caracteres latentemente revelados do NIV original do veículo e indicados pelas setas.



C – DO EXAME NO LOCAL DE GRAVAÇÃO DA SEQUÊNCIA ALFANUMÉRICA IDENTIFICADORA DO MOTOR

Após limpeza no local específico e adjacências da gravação da Sequência Alfanumérica Identificadora do motor foi observada a seguinte sequência alfanumérica gravada: F3LADU116380, que não apresentava vestígios de adulteração.



Fotografia ilustrativa de nº 05 – Mostra detalhes da gravação da Sequência Alfanumérica Identificadora do motor observada no veículo.

D - DA IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

De posse do NIV original revelado latentemente do veículo (9BHBG51CAEP224161), após pesquisas na base nacional da rede BIN/RENAVAM foi encontrado registro do mesmo no veículo automóvel HYUNDAI/HB20 1.0 M COMFOR, ano fabricação/modelo 2014/2014, cor preta, de Sequência Alfanumérica Identificadora do Motor: F3LADU116380, de placa OWA - 2214/RN, com registro de veículo cadastrado com **ocorrência de roubo/furto**.

III – CONCLUSÃO:

Em razão do todo apresentado e mediante os elementos materiais encontrados, concluem os Peritos que o veículo da marca/modelo HYUNDAI/HB20, objeto do presente exame pericial, apresentava **ADULTERAÇÃO** por meio da remoção da gravação do NIV original e posterior remarcação de outro NIV, conforme relatado no item II – B deste laudo.

O NIV original revelado (9BHBG51CAEP224161), após pesquisas na base nacional da rede BIN/RENAVAM foi encontrado registro do mesmo no veículo automóvel HYUNDAI/HB20 1.0 M COMFOR, ano fabricação/modelo 2014/2014, cor preta, de Sequência Alfanumérica Identificadora do Motor: F3LADU116380, de placa OWA - 2214/RN, com registro de veículo cadastrado com **ocorrência de roubo/furto**.


Quando dos exames o veículo objeto do presente exame pericial apresentava uma placa (OKB - 9652) e um NIV adulterado (9BHBG51CAEP223061) registrados noutro veículo automóvel HYUNDAI/HB20 1.0 M COMFOR, cor preta, ano fabricação/modelo 2014/2014, de Sequência Alfanumérica Identificadora do motor: F3LADU113954.

Seguem anexas as consultas realizadas na rede BIN/RENAVAM.



Continuação do Laudo nº 01.03.06.052017.13110.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente Laudo que vai assinado e rubricado por ambos os Peritos, ficando dele uma cópia autenticada e arquivada neste Núcleo de Criminalística.


Renato de Aguiar Nóbrega
Perito Oficial Criminal




Marçal de Medeiros Pereira Brito
Perito Oficial Criminal



Continuação do Laudo nº 01.03.06.052017.13110.

ANEXO

Sistema Integrado de Veiculo 24/05/2017
Modulo de Renavam 19:31:18
RNVPC901 - Consulta Veiculo na BIN ==> 902 Codata

Placa : **OKB9652** Municipio : 1759 MOSSORO UF : RN
Chassi: 9BHBG51CAEP223061 Rem : Nao Renavam : 00996045449

Marca : HYUNDAI/HB20 1.0M COMFOR Tipo: AUTOMOVEL Carroceria:999 NAO APLICAVEL
Cor : PRETA Esp: PAS Fab.: 2014 Mod.:2014 Montagem: COMPLETA
Cap.Pas: 005 Pontencia: 080 Cilindrada: 0998 Num.Eixos : 02
Cap.Carga: 000.00 CMT : 001.82 PBT: 001.42 Combustivel: ALCOOL/GASOLINA
N.Motor : F3LADU113954 Num.Caixa Cambio: HA131193854
N.Carroc: Eixo Traseiro:
Procedencia: NACIONAL Eixo Auxiliar : Sit.Veiculo: CIRCULACAO
Proprietario : 05701517403 Atualizado BIN: 22/06/2016

<< Informacoes Complementares >>

Restricoes : SIM Importacao: NAO Restricao RFB: NAO
Faturamento: SIM Diplomata : NAO Transf.Outro Pais : NAO
Recall : NAO Recall Montadora : NAO Emplacamento Eletronico NAO
F3 Volta F12 Fim
Transacao Efetuada OK

Sistema Integrado de Veiculo 24/05/2017
Modulo de Renavam 19:32:48
RNVPC901 - Consulta Veiculo na BIN ==> 902 Codata

Placa : **OWA2214** Municipio : 1761 NATAL UF : RN
Chassi: 9BHBG51CAEP224161 Rem : Nao Renavam : 00996905685

Marca : HYUNDAI/HB20 1.0M COMFOR Tipo: AUTOMOVEL Carroceria:999 NAO APLICAVEL
Cor : PRETA Esp: PAS Fab.: 2014 Mod.:2014 Montagem: COMPLETA
Cap.Pas: 005 Pontencia: 080 Cilindrada: 0998 Num.Eixos : 02
Cap.Carga: 000.00 CMT : 001.82 PBT: 001.42 Combustivel: ALCOOL/GASOLINA

N.Motor : F3LADU116380 Num.Caixa Cambio: HA131097924
N.Carroc: Eixo Traseiro:
Procedencia: NACIONAL Eixo Auxiliar : Sit.Veiculo: CIRCULACAO
Proprietario : 02896561412 Atualizado BIN: 19/03/2014

<< Informacoes Complementares >>

Restricoes : SIM Importacao: NAO Restricao RFB: NAO
Faturamento: SIM Diplomata : NAO Transf.Outro Pais : NAO
Recall : NAO Recall Montadora : NAO Emplacamento Eletronico NAO
F3 Volta F12 Fim
REN. Veiculo cadastrado e com ocorrencia de roubo/furto

